

## Informacja serwisowa – VW Golf V 3.2 VR6 (BUB)

Silnik 3.2 VR6 o oznaczeniu BUB stosowany w Golfie V R32 to 6-cylindrowa jednostka o wyjątkowej konstrukcji.

### Kluczowe informacje:

- Brak paska rozrządu – całość napędzana łańcuchem.
- Rozrząd znajduje się od strony skrzyni biegów (trudny dostęp).
- Zestaw rozrządu zawiera:
  - 2 łańcuchy,
  - 2 napinacze hydrauliczne,
  - kilka łożysków i koła zębatych.

### Objawy zużycia:

- metaliczny hałas przy uruchomieniu,
- błędy czujników położenia wałków,
- nierówna praca silnika lub zapłon poza fazą.

### Zalecenia:

- Kontrola wydłużenia łańcucha co 100–150 tys. km.
- Wymiana kompletu łańcuchów, napinaczy i łożysków przy oznakach zużycia.
- Operacja wymaga demontażu skrzyni biegów i koła zamachowego.
- Dokręcanie i ustawianie zgodnie z procedurami producenta (blokady wymagane).

Uwaga: Wymiana łańcucha w VR6 to skomplikowana operacja – zalecana w wyspecjalizowanych warsztatach.

Źródło: moka.pl | Edukacja motoryzacyjna | Silniki łańcuchowe VW