

BEZPIECZNIK ZAPALNICZKI / GNIAZDA 12V

VW Tiguan II (2016–2023) – lokalizacja, opis i diagnostyka

1. Ważna informacja (Tiguan II)

W VW Tiguan II klasyczna zapalniczka często nie występuje. Stosowane są gniazda 12V oraz porty USB, a zasilanie sterowane jest elektronicznie przez moduły nadwozia.

2. Typowe objawy problemu

Brak zasilania gniazda 12V, brak ładowania urządzeń, chwilowe odcinanie zasilania lub komunikaty błędów.

3. Lokalizacja skrzynek bezpieczników

W VW Tiguan II skrzynki bezpieczników znajdują się po lewej stronie deski rozdzielczej oraz w komorze silnika (w zależności od wersji).

4. Czy jest osobny bezpiecznik zapalniczki?

W wielu wersjach Tiguan II gniazda 12V nie mają jednego dedykowanego bezpiecznika. Zasilanie chronione jest pośrednio przez moduł nadwozia.

5. Co sprawdzić w pierwszej kolejności

1. Odłącz wszystkie urządzenia z gniazd 12V.
2. Sprawdź inne gniazda 12V w pojeździe.
3. Wyłącz zapłon i zamknij pojazd na kilka minut.
4. Sprawdź bezpieczniki modułów nadwozia.

6. Kiedy potrzebna jest diagnostyka komputerowa

Jeżeli zasilanie nie wraca, konieczna może być diagnostyka komputerowa, ponieważ system odcina zasilanie przy przeciążeniu.

7. Podsumowanie

VW Tiguan II wykorzystuje nowoczesną elektronikę, dlatego problemy z gniazdem 12V często nie wynikają z przepalonego bezpiecznika, lecz z ochrony elektronicznej systemu.